

P11-01 コンクリート（コンクリート構造物及び鉄骨構造物）

No.	機能達成に必要な項目	部位	材料	経年劣化事象	高経年化技術評価不要の条件	耐震安全上の機能別評価項目		耐震上の影響
						静的機能	動的機能	
1	コンクリート強度の維持	外部遮へい壁，内部コンクリート，原子炉格納施設基礎，原子炉補助建屋，原子炉補助建家（主蒸気管室），取水構造物，タービン建屋（タービン架台），復水タンク基礎（配管基礎含む）	コンクリート	中性化による強度低下		★	/	▼
2		外部遮へい壁，取水構造物	コンクリート	塩分浸透による強度低下		★	/	▼
3		外部遮へい壁，内部コンクリート，原子炉格納施設基礎，原子炉補助建屋，取水構造物，タービン建屋，タービン建屋（タービン架台），特高開閉所，脱気器基礎，非常用ディーゼル発電用燃料タンク基礎（配管基礎含む），復水タンク基礎（配管基礎含む）	コンクリート	アルカリ骨材反応による強度低下		★	/	▼
4		外部遮へい壁，内部コンクリート，原子炉格納施設基礎，原子炉補助建屋，取水構造物，タービン建屋（タービン架台）	コンクリート	凍結融解による強度低下		★	/	▼
5		外部遮へい壁，内部コンクリート，原子炉格納施設基礎，原子炉補助建屋，取水構造物，タービン建屋（タービン架台）	コンクリート	化学的侵食による強度低下	①	★	/	/
6		内部コンクリート（1次遮へい壁）	コンクリート	熱による強度低下		★	/	▼
7		内部コンクリート（1次遮へい壁）	コンクリート	放射線照射による強度低下		★	/	▼
8		原子炉補助建屋（非常用ディーゼル発電機基礎），タービン建屋（タービン架台）	コンクリート	機械振動による強度低下		★	/	▼
9		コンクリート遮へい能力の維持	内部コンクリート（1次遮へい壁）	コンクリート	熱による遮へい能力低下		★	/
10	鉄骨強度の維持	原子炉補助建屋（燃料取扱建屋），タービン建屋（鉄骨部），特高開閉所，内部コンクリート（鉄骨部），原子炉補助建家（燃料取扱室，中央制御室），原子炉補助建屋（鉄骨部），脱気器基礎（鉄骨部，配管架台）	鉄骨	腐食による強度低下		★	/	▼
11		タービン建屋（鉄骨部），内部コンクリート（鉄骨部），原子炉補助建屋（鉄骨部）	鉄骨	金属疲労による強度低下	①	★	/	/